

Grandes Cultures

Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE 10 rue du séminaire 94516 RUNGIS cedex Tél.: 01-41-73-48-00 Fax: 01-41-73-48-48

Nordre postal: 08

soumise

est

reproduction même partielle

0

Imprime à la station
d'Avenissements Agricoles
d'ILE DE FRANCE

Le Directeur-Gérant : J. BOULUD Publication periodique C.P.P.A.P. n 536 AD ISSN n 0767 - 5512

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin technique n° 4 du 24 février - 2 pages

Colza

STADES : la reprise de végétation est plus ou moins amorcée selon les situations.

Ravageurs

Des captures de charançon de la tige du colza ont encore été enregistrées depuis le dernier message, mais les niveaux de captures ont fortement chuté : moins de 10 charançons par cuvette (sauf exceptions) contre une quarantaine en moyenne la semaine dernière.

Captures du 16 au 23 février

Maisoncelles en Brie (77)	0
Jouy le chatel (77)	1
Le Chatelet en Brie (77)	4
Bray / Seine (77)	1
St Germain / école (77)	6
Château landon (77)	14
Buchelay (78)	0
Brueil en Vexin (78)	3
Bullion (78)	2
Vicq (78)	26
Ballancourt (91)	1
Etampes (91)	7
Bois herpin (91)	6
Corbreuse (91)	2
Maisse (91)	4
Saint vrain (91)	1
Marines (95)	0

Les captures de charançon de la tige du chou (pattes rousses) sont encore plus faibles. Quelques méligèthes ont également été piégés.

Rappel : les parcelles doivent avoir reçu une protection contre le charançon de la tige.

Régulateurs

Si vous avez prévu un régulateur sur votre parcelle (risque de verse : variété sensible, peuplement > 15 pieds par mètre linéaire). l'application doit se faire sur des colzas dont la reprise est franchement engagée.

Pois

Désherbage

En 1997, comme en 1996, les traitements de pré-levée ont été pénalisés par les conditions sèches de mars. Ces applications, suivies ou non d'un traitement complémentaire en post, gardent néanmoins tout leur intérêt, tant par le choix plus large de produits, que pour leur sélectivité. Le choix du produit de pré-levée dépend de la flore attendue :

Flore classique (chénopodes, matricaires, véroniques...):

TREPLIK DUO, trifluraline + linuron,.....

Flore classique + gaillet + crucifères :

CHALLENGE 600

Flore classique + gaillet + renouée des oiseaux + aethusa :

CENTAURE

NOUVEAUTES PRODUITS

BASAGRAN SG: nouvelle formulation dosant 87% de bentazone soit une équivalence de dose selon le rapport suivant:

1 l Basagran = 0.55 kg de Basagran SG

CENTURION: anti-graminées foliaires à base de cléthodime, distribué maintenant par SIPCAM PHYTEUROP, s'appelle aussi OGIVE.

NYKEYL ou CLINE: nouvelle spécialité proposée par la société RHONE POULENC, à base d'aclonifen (CHALLENGE) et de flurtamone, nouvelle matière active sortie également sur le marché céréales (produit CARAT).

Composition	350 g/l aclonifen
	94 g/l flurtamone
Dose homologuée	4 l/ha
Usage	post-semis/prélevée
Classement tox	non classé
Spectre	voir dépliant



Colza

Le vol de charançons continue.

Blé

Le risque piétin remonte.

P3

Ce produit doit s'appliquer juste après le semis, soit plus tôt qu'un CHALLENGE. Son spectre est très voisin de celui de CHALLENGE. Il présente une action moyenne sur fumeterre mais meilleure que les produits déjà présents sur le marché.

Thrips

Ce ravageur est à surveiller très tôt (dès la germination des pois), surtout dans le sud de la région, où les infestations sont importantes pratiquement tous les ans. Ce ravageur étant difficile à observer en raison de sa petite taille (1 mm), on conseille de prélever quelques pois, de les

mettre dans un sac plastique transparent, que l'on va agiter fortement. Les thrips présents peuvent alors s'observer sur les parois du sac.


Le seuil d'intervention est de 1 thrips / plante. Produits : voir dépliant.

Blé

piétin verse

Comme on pouvait s'y attendre, le passage pluvieux à permis d'enregistrer une nouvelle contamination dans plusieurs secteurs, ce qui entraîne une remontée des indices de risque d'après le modèle de prévision (voir courbe). L'indice 98 reste juste au dessus de celui de 97, mais on peut raisonnablement penser que l'écart va croître compte tenu du potentiel piétin. Par contre, on ne peut dire à l'heure actuelle si le niveau se rapprochera de 95, l'indice de cette année là était très élevé à cette époque mais la végétation était en avance (stades épi 1 cm dès fin février). Affaire à suivre.

Indices de risque piétin



RECTIFICATIF

Le numéro de téléphone indiqué la semaine dernière étant erroné, les personnes intéressées pour faire des observations peuvent nous contacter au : 01-41-73-48-00.